


5. Interpelácia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky M. Ivana na ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky R. Brecelyho podaná 19. mája 2016 vo veci hluku a vibrácií z dopravy v obci Dvorianky



MIROSLAV IVAN
poslanec Národnej rady
Slovenskej republiky

SEKRETARIÁT PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY		
Dátum zaevidovania: 19-05-2016		
Číslo spisu: PLRS-290/2016		
Listy: 2/1	Prílohy: 3/3	
RZ	ZH	LU

V Bratislave 18.5.2016

**Interpelácia na ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Róberta
Brecelyho vo veci neúnosného hluku a vibrácií z dopravy v obci Dvorianky**


Vážený pán minister,

Predpokladám, že je Vám známa situácia v obci Dvorianky. Je to obec na východe Slovenska, ktorá ostatné roky zápasí s nadmerným hlukom, ktorého zdrojom sú nákladné automobily nad 12t, ktoré prechádzajú obcou rýchlosťou, vysoko prevyšujúcou dovolenú rýchlosť. Jedná sa o cestu I.tr. I/79.

Nakoľko napriek niekoľkým listom a urgenciám zo strany obyvateľov obce nedošlo k uspokojivému riešeniu, obrátili sa na mňa. Dňa 16. mája 2016 som sa bol osobne presvedčiť, ako situácia v tejto obci po dopravnej stránke vyzerá. Musím konštatovať, že technické riešenie celej komunikácie v intraviláne obce ako aj pred a za ňou je veľmi diskutabilné. Krajnica prakticky neexistuje a ostrovčeky, ktoré sú na každom konci obce neplnia účel, na ktorý boli realizované. Pre predstavu dopĺňam fotodokumentáciu.

Z toho vyplývajú aj dôsledky. Nákladné vozidlá často obchádzajú „spomaľovacie ostrovčeky“ z ľavej strany a nespomaľujú. Nespomaľujú napriek tomu, že tam je osadená značka na obmedzenie rýchlosti. Z údajov ktorými disponujeme je zrejmé, že viac ako 70% vozidiel prechádzajúcich touto obcou max. dovolenú rýchlosť nedodržiava. Možnosť kontroly rýchlosti policajnou hliadkou v tejto obci je prakticky nemožná a to z dôvodu, že nie je kde hliadku umiestniť, ale nie je ani kde odstaviť vozidlá, ktoré rýchlosť nedodržiavajú. Áno, toto je téma na ministra vnútra a s riešením tohto problému merania rýchlosti sa obraciam v inej interpelácii aj na neho.

Dôvod, prečo píšem Vám je ten, že správca, Slovenská správa ciest, ktorá môže, a mala by, urobiť nápravu, nekoná tak, ako by mala. A bola zaviazaná ministerstvom dopravy odborom hygieny, aby do septembra 2016 boli nové spomaľovacie ostrovčeky vybudované. Pôvodný termín na začatie prác bol marec 2016. Do dnešného dňa sa v tejto veci nič v obci nezmenilo, naopak termín výstavby zmienených ostrovčekov bol predĺžený na základe žiadosti SSC a z rozhodnutia o zmene nie je jasné aký presný termín dokončenia bol určený.



MIROSLAV IVAN
*poslanec Národnej rady
Slovenskej republiky*

Žiadam Vás teda, pán minister, aby ste preverili danú situáciu ohľadom meškania výstavby týchto ostrovčekov a prijali také opatrenia, ktorých výsledkom bude urýchlenie ich vybudovania. Obyvatelia tejto obce na to netrpezlivo čakajú.

Zároveň, prosím, dajte mi odpoveď na túto interpeláciu, ako rýchlo a akou formou sa vysporiadate s týmto problémom. SSC je spoločnosť, ktorej zriaďovateľom je ministerstvo dopravy a preto sa obraciam na Vás.

Ďakujem vopred za uspokojivú odpoveď.

Foto prikladám v prílohe.

S úctou



Miroslav Ivan

Vážený pán

Ing. Róbert Brečely MBA


Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Námestie slobody č. 6

810 05 Bratislava



Obr. č.1 Cesta I/79 prechádzajúca cez obec Dvorianky



Obr. č.2 Spomaľovací ostrovček pri vjazde do obce Dvorianky zo severu



Obr. č.3 Spomaľovací ostrovček pri vjazde do obce Dvorianky z juhu